



UCL Umwelt Control Labor GmbH · Köpenicker Str. 59 · 24111 Kiel

Wasserwerke Molfsee GmbH & Co. KG Grasweg 3 24113 Molfsee

Ansprechpartner: Kristina Kirchenwitz

Telefon: Telefax: 04316964122 0431698787

E-Mail:

kristina.kirchenwitz

@ucl-labor.de

Prüfbericht - Nr.:

13-50799-001/1

Prüfgegenstand:

Trinkwasser

Auftraggeber / KD-Nr.:

Projektbezeichnung:

Wasserwerke Molfsee GmbH & Co. KG, Grasweg 3, 24113 Molfsee / 58108

Trinkwasseruntersuchung: Lepsien, Streitberg 18, Molfsee

Probenahme am / durch:

18.11.2013 / UCL, Fährmann 18.11.2013 / UCL, Fährmann

Probeneingang am / durch:

Prüfzeitraum:

18.11.2013 - 21.11.2013

Probenbezeichnung Parameter	Außenwasserhahn beim Springbrunnen	Grenzwertliste	Methode
Probe-Nr.	13-50799-001		
Einheit			
Probenahme und Messungen vor Ort		, i	ii
Probenahme Trinkwasser	+		DIN 38402 A14;KI
Probenart (TEIS)	ZUFALLSSTICHPROBE		DIN 38402 A14;KI
Datum	18.11.2013		DIN 38402 A14;KI
Uhrzeit	10:00		DIN 38402 A14;KI
Wassertemperatur °C	10,0		DIN 38402 A14;KI
Analyse der Originalprobe			
Färbung m^-1	< 0,1	0,5	DIN EN ISO 7887 C1;KI
Trübung NTU	0,17	1	DIN EN ISO 27027;KI
Geruch	ohne		DEV B1/2;KI
Geschmack	ohne		DEV B1/2;KI
pH-Wert (Messung Labor)	7,6	6,5 - 9,5	DIN 38404 C5;KI
Leitfähigkeit bei 25°C μS/cm	585		DIN EN 27888;KI
Anionen			
Nitrat mg/l	1,39	50	DIN EN ISO 13395;KI
Nitrit mg/l	< 0,02	0,5	DIN EN ISO 13395;KI
Sum.Index Nitrat+Nitrit mg/l	0,03	1	(NO3)/50+(NO2)/3;KI
Kationen/Metalle			
Ammonium (NH4) mg/l	< 0,013	0,5	DIN EN ISO 11732;KI
Mikrobiologische Untersuchung			
Koloniezahl 22°C KBE/ml	0	100	TVO 2001 Anl. 5 l d) bb);Kl
Koloniezahl 36°C KBE/ml	0 .	100	TVO 2001 Anl. 5 l d) bb);Kl
Coliforme Keime KBE/100ml	0	0	Colilert-18/Quanti-Tray;KI
E. coli KBE/100ml	0	0	Colilert-18/Quanti-Tray;KI

UCL Umwelt Control Labor GmbH · Josef-Rethmann-Str. 5 · 44536 Lünen · Telefon: 0 23 06 / 24 09-0 · Telefax: 0 23 06 / 24 09-10 · E-Mail: info@ucl-labor.de St.-Nr.: 316/5957/0038 · USt-ID-Nr.: DE B11145308 · Commerzbank Münster · BLZ 400 400 28 · Konto 4000154 · HRB 17247 · Amtsgericht Dortmund Geschäftsführer: Jürgen Cornelissen, Oliver Koenen, Martin Langkamp

( DAKKS





## Seite 2 von 2 zum Prüfbericht Nr. 13-50799-001/1

20131126-7575757

Parameter	Probenbezeichnung	Außenwasserhahn beim Springbrunnen	Grenzwertliste	Methode
	Probe-Nr.	13-50799-001		
	Einheit			

n.b. = nicht bestimmbar n.a. = nicht analysiert ° = nicht akkreditiert FV = Fremdvergabe UA=Unterauftragvergabe + = durchgeführt Standortkennung (Der Norm nachgestellte Buchstabenkombination): H=Hannover, KI=Kiel, L=Lünen

Beurteilung:

Die Messwerte entsprechen den Anforderungen der Trinkwasserverordnung.

Eine Kopie des Prüfberichtes haben wir an das Gesundheitsamt gesendet.

26.11.2013

i.A. Dipl.-Biol. K. Kirchenwitz (Projektleite